

通学路点検要望台帳

学校名：第六小学校

年度-通番	場 所	要 望	対 応		
			初期提案	進捗状況	完了
7-1	金山町二丁目付近の十字路	車が北側から来る場合、十字路の見通しが悪い。南側からは速度を落とさずに直進してくる車もある。児童が道幅いっぱい広がって歩き、急に飛び出すことがある。 →南側に「通学路につき最徐行」の看板設置 「子どもの飛び出し注意」の看板設置	十字路のミラーポールへの看板設置を検討します。	南北道路へ「交差点注意」の路面標示を設置する対応といたしました。	○
			児童に対して、道路に広がらず通行するよう引き続きご指導願います。	学校に指導をお願いしました。	○
7-2	氷川台一丁目付近のY字路 (門前大橋通り)	坂の途中にあるY字路だが、車は速度を落とさずに来ることがある。時間帯によっては自転車の往来も多い。 →登下校時間帯の速度違反の取締り強化 →自転車に対する注意喚起の看板設置 大人の見守り時間の拡大(特に夕方)	学務課より、田無警察へ取り締まりの要望を伝えます。	田無警察署へ要望を伝えました。	○
			坂の上方への看板設置を検討します。	注意喚起看板を設置しました。	○
7-3	金山町一丁目付近	車が速度を出して通ることが多いが、歩道が狭いうえに自転車の通行もある。また夏季には樹木の葉が歩道にはみ出す箇所が生じ、視界が遮られる。 →自転車レーンの設定 →夏季における街路樹の剪定	自転車専用レーンの設置は道路の構造上困難です。歩道部分にかかる樹木の剪定を検討します。	樹木の健康状態を考慮し、次年度に剪定・除草の対応を進めてまいります。	
7-4	金山町一丁目付近のT字路	南北方向および金山森の広場の三方向から車が速度を落とさずに走っており、前後にもT字路があることから歩行者・自転車とも(特にトラックの走行時)に危険を感じる。 →北側から下り方向への注意看板設置	スピードを落とすよう促す看板の設置を検討します。	注意喚起看板を設置しました。	○
7-5	東本町12番付近T字路	以前はミラーが設置されていたが、現在は撤去されているため、門前大橋通りの北側から来る車・自転車には東久留米大門郵便局方面の状況が見えづらい状況になっている。 →ミラーの再設置	現在の基準ではミラーの設置基準を満たさないため、再設置は困難です。	—	