

通学路点検要望台帳

学校名：第一小学校

年度-通番	場 所	要 望	対 応		
			初期提案	進捗状況	完了
7-1	中央町五丁目 中央中学校から所沢街道に 向かう途中の道路 (市道2260号線)	強めの雨の日には冠水している。 →冠水しないような対策。	地中に導水管が無いため対策は困難です。雨天の際の通学路について検討をお願いします。	—	
7-2	中央町五丁目の交差点	角の畑の植物で視界が遮られ信号待ちをしている歩行者に気付けない。信号が黄色になっても通り抜けようとする車が多い。 →ミラーの設置	ミラーは車両を確認するためのもので、現場ではミラー設置に適した道路構造物がありません。	—	
7-3	南神明橋Ⅲ南側、中央町三丁目の十字路のカーブミラー	汚れてみにくくなっている。 →カーブミラーを綺麗にしてほしい。 その先の六仙公園につながる細道に監視カメラを設置してほしい(時間帯によって人目につきにくいため)。	ミラーの清掃を実施します。	ミラーの清掃を実施しました。	○
			六仙公園の拡幅の状況を注視しながら防犯カメラの設置を検討します。	六仙公園拡幅後、道路形状や交通状況を踏まえて検討します。	○
7-4	中央町六丁目の道路 (市道230号線)	横断歩道を渡ろうとする児童が車からは見えづらい。女兒が押されたという不審者情報もある。周辺が暗い。 →街灯の明るさを増やしてほしい。 防犯カメラを設置してほしい。	防犯灯の照度は基準を満たしています。	—	
			防犯カメラの設置を検討します。	防犯カメラ設置に向けて対応しています。	2026(設置予定)
7-5	中央町六丁目 第一小学校東門から坂道おりた先の道路 (市道2249号線)	8時台(7:45-8:45)はスクールゾーンで車の通りが禁止されているのに車が通っている。 →時間帯とスクールゾーンが目立つようにしてほしい。	学務課より田無警察署へ、取り締まりの強化を依頼します。	田無警察署へ要望を伝えました。	○
7-6	小金井街道の弁天橋南側、南東方向の道路	ゾーン30の路面表示が消えている。 →塗り直してほしい。	学務課より田無警察署へ、路面表示の塗り直し要望を伝えます。	田無警察署へ要望を伝えました。	○